Информационный бюллетень № 237

Применение маховика без фаски на зубьях обода в двигателях семейства ЯМЗ-530

Управление по гарантии

Ярославль, Россия, 25 января 2021 г.



Довести до сведения:	Технического директора (сервис-менеджера)	Начальника цеха	Менеджера по запасным частям	Мастеров (бригадиров)	Приемщиков	Технических специалистов			
Тема/проблема:	Применение маховика без фаски на зубьях обода в двигателях семейства ЯМЗ-530								
Модель:	ЯМЗ-530								

На двигателях семейства ЯМЗ-530 с сентября 2019 года применяются маховики с ободом без фаски на зубьях (рис. 2). Обозначения маховиков с ободом не поменялись. Маховик с ободом с фаской на зубьях и без фаски взаимозаменяемы.

В запасные части обод зубчатый маховика отгружается без фаски, при этом изменилось его обозначение, см. Таблицу 1.

До изменения



Рис. 1

После изменения



Рис. 2

Таблица 1

№ п/п	Наименование	До изменения (рис. 1)	После изменения (Рис. 2)	Применяемость
		Обозначение	Обозначение	
1	Обод зубчатый	5340.1005125	5340.1005125-01	ЯМЗ-534…, кроме ЯМЗ-5345,-10,-20, 5347-12,20,24,27, 53472-12,90, 53403-10, 53414-20, 53415, 53423-60,61, 53445-60, 61, 5348, 53452
2	Обод зубчатый	536.1005125	536.1005125-01	ЯМЗ-536…, кроме ЯМЗ-53603-04,05, 53645,-01,-02, 53652, 53653-04, 53654, 53678-10
3	Обод зубчатый	5361.1005125	5361.1005125-01	ЯМЗ-5345,-10,-20, 5347-12,20,24,27 53472-12,90, 53403-10, 53414-20, 53415, 53423-60,61, 53445-60, 61, 5348, 53452, 53603-04,05, 53645,-01,-02, 53652, 53653-04, 53654, 53678-10